

排気量	メーカー	車両名	年式	型式	ステー適合	使用カラー	ステー取付穴	ミラー取付穴	バイザー取付穴	バイザー装着状態	ミラー下クリアランス	備考
1300	HONDA	CB1300SF	03-11	SC54	M10 (70874)	左右なし	後内側	後内側 (ステー共締め)	後側(長穴+長穴)	良好	良好	NISSIN新型マスター車
	HONDA	CB1300SB	05-11	SC54	不適合					×		カウルミラーに接触
1100	HONDA	CB1100 Type1/2	10-11	SC65	M10 (70874)	左右なし	後内側	後内側 (ステー共締め)	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
800	HONDA	シルバーウイングGT 600	09-11	PF02	M10 (70874)	左右なし	後内側	後内側 (ステー共締め)	後側(長穴+長穴)	良好	良好	スクリーン接触時は不可
	HONDA	CB400SF SpecIII/Revo	04-11	NC42	M10 (70874)	左右なし	後内側	後内側 (ステー共締め)	後側(長穴+長穴)	良好	良好	NISSIN新型マスター車
400	HONDA	CB400SB Revo	05-11	NC42	不適合					×		カウルミラーに接触
	HONDA	シルバーウイングGT 400	09-11	NF03	M10 (70874)	左右なし	後内側	後内側 (ステー共締め)	後側(長穴+長穴)	良好	良好	スクリーン接触時は不可
250	HONDA	FAZE type S	09-11	MF11	M10 (70874)	左右なし	後内側	後内側 (ステー共締め)	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
	HONDA	FORZA	08-10	MF10	M10 (70874)	左右なし	後内側	後内側 (ステー共締め)	後側(長穴+長穴)	良好	良好	スクリーン接触時は不可
	HONDA	FORZA	04-07	MF08	M10 (70874)	左右なし	後内側	後内側 (ステー共締め)	後側(長穴+長穴)	良好	良好	スクリーン接触時は不可
	HONDA	PS250	04-06	MF09	M10 (70874)	左右なし	後内側	後内側 (ステー共締め)	後側(長穴+長穴)	良好	良好	スクリーン接触時は不可
	HONDA	VTR	09-10	MC33	M10 (70874)	左右なし	後内側	後内側 (ステー共締め)	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
	KAWASAKI	250TR	02-07	BJ250F	不適合					×		左右の位置が非対称
	HONDA	PCX (国内仕様)	10	JF28	M10 (70874)	左右なし	後内側	後内側 (ステー共締め)	後側(長穴+長穴)	良好	良好	スクリーン接触時は不可
HONDA	スペイシー125	95-07	JF04	不適合					×		左右の高さが非対称	
125	YAMAHA	マジスティ125FI (台湾仕様)		5CA9	M8 (70873)	左右 10mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好	スクリーン接触時は不可
	YAMAHA	シグナスX125 (国内仕様) ※FI	08-10	28S	不適合					×		
	YAMAHA	シグナスX125 (国内仕様) ※キャブ	07	SUA	不適合					×		カウルに接触
	YAMAHA	アクストリート	09-11	41D	不適合					×		カウルに接触
	SUZUKI	アドレスV125S/ベアシック	10-11	L0	M10 (70874)	左右 20mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
	SUZUKI	アドレスV125/G	07-10	K7/9	M10 (70874)	左右 20mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
	SUZUKI	アドレスV125/G	05-06	K5/6	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
110	HONDA	Dio110 ※FI	11	JF31	不適合					×		カウル穴が深い
	HONDA	リード110/EX ※FI	08-10	JF19	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	後外側	前外側(長穴)+後内側(長穴)	やや高め	平ワッシャでかさ上げ推奨	
	HONDA	スーパーカブ110 ※FI	11	JF31	不適合					×		フロントウインカーに接触
100	HONDA	スペイシー100		JF13	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	前側	前側(長穴+長穴)	やや高め	平ワッシャでかさ上げ推奨	
	HONDA	APE100		HC07	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
	YAMAHA	グランドAXIS100		5FA	M8 (70873)	左右 20mm	後外側	前側	前側(長穴+長穴)	良好	良好	
	YAMAHA	RS-Z100			M8 (70873)	左右 20mm	後外側	前側	後側(長穴+長穴)	角度調整必要	良好	
	SUZUKI	アドレスV100		CE13A	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	前側	前側(長穴+長穴)	良好	良好	
50	HONDA	DIO ※FI	07-10	AF68	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	平ワッシャでかさ上げ推奨	
	HONDA	DIOモエスタ ※FI	07-10	AF68	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	前側	前側(長穴+長穴)	良好	平ワッシャでかさ上げ推奨	
	HONDA	TODAY ※FI	07-10	AF67	M8 (70873)	左右 10mm	後外側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
	HONDA	クリアスクービー ※FI	07-10	AF55	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	やや高め	良好	
	HONDA	ライディオ/ZX	94-02	AF34/35	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
	HONDA	スーパーDIO/ZX		AF27/28	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
	HONDA	ZOOMER ※キャブ/FI		AF58	M8 (70873)	左右 20mm	後外側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
	HONDA	リトルカブ			不適合					×		フロントウインカーに接触
	HONDA	APE50		AC16	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
	HONDA	モンキー		AB27	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
	YAMAHA	JOG/ZR (CE50/ZR) ※FI	07-10	SA36J	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	平ワッシャでかさ上げ推奨	
	YAMAHA	リモンJOG/ZR (CV50/ZR)	01-06	SA16J	M8 (70873)	左右 20mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	角度調整必要	良好	
	YAMAHA	スーパーJOG ZR (YG50ZR)	94-99	SA13J	M8 (70873)	左右 20mm	後外側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好	
YAMAHA	VINO (XC50) ※FI	08-10	SA37J	M8 (70873)	左右 10mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好		
YAMAHA	VINOモルフェ (XC50H) ※FI	09-10	SA37J	M8 (70873)	左右 10mm	後内側	前側	前側(長穴+長穴)	良好	良好		
YAMAHA	VOX (XF50) ※FI	09-10	SA31J	M8 (70873)	左右 10mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好		
YAMAHA	BWS 50		SA02J	M8 (70873)	左右 10mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好		
SUZUKI	アドレスV50		CA44A	不適合					×		カウル穴が深い	
SUZUKI	レッツ4		CA45A	M10 (70874)	左右 20mm	後内側	前側	後側(長穴+長穴)	良好	良好		
その他	YAMAHA	EC-03 ※EC	10-11	SY01J	M8 (70873)	左右 20mm	後外側	後内側	後側(長穴+長穴)	良好	良好	左ミラー標準装備なし

汎用ナックルバイザー&取付ステーの装着条件目安

- 左右のミラー取付穴位置がハンドルバーより前にあり、且つミラー取付穴位置の中心からレバー先端までの距離が180mm以内の車両
- 原付スクーターのように、左右のミラー取付部がカウルで覆われている(カウルの下にある)場合は、その深さが20mm以内の車両

※HONDA車の一部(ビッグバイクやBSC)にM10ステーが装着可能となっているのは車体条件が良いからであり、基本的には原付スクーター向けの汎用品です。

※上記内容は参考データにつき、装着される実車の状態やお客様の好みなどに応じて、使用するカラーの高さや取付穴位置などを適切に調整してください。

※後車鏡の2007年新保安基準要件(ミラー鏡面の面積要件+衝撃緩和要件)を満たす必要のある車両は、必ずその要件を満たすミラー取付方法としてください。要件を満たされない状態は保安基準に抵触します。

※マスターシリンダーやコントロールスイッチ、レバー、カウル、スクリーンなどに商品が接触したり、各部操作性を損なうことがないかどうか、十分ご確認ください。この作業を怠ると重大な事故に繋がる危険性があります。



商品名	品番	税込価格
汎用ナックルバイザー本体 (ABS製ブラック)	70926	¥8,190
汎用ナックルバイザー本体 (ABS製ホワイト)	71075	¥8,190
汎用ナックルバイザー本体 (耐衝撃アクリル製クリアー)	71076	¥8,925
汎用ナックルバイザー本体 (耐衝撃アクリル製スモーク)	71907	¥8,925
汎用ナックルバイザー取付ステーセット (ミラー径M8用)	70873	¥3,000
汎用ナックルバイザー取付ステーセット (ミラー径M10用)	70874	¥3,000

